



Centro diurno per adolescenti fragili

Indirizzo

via Perugino n. 9

Piano dei Servizi

SP 2 - Attrezzature civiche

PROPRIETA'

Pubblico

Privato

Soggezione

ente ecclesiastico

FUNZIONE

Categoria

Tipologia

Funzione secondaria

Funzione accessoria

servizi sociali

centro sociale

centro diurno per adolescenti fragili

Punteggio

Giudizio

DATI DIMENSIONALI

espressi in mq.

Superficie catastale

Superficie reale

Superficie lorda di pavimento totale

Superficie pertinenziale esterna


Superficie totale

225

225

225

225





studio associato arch. G.Cigognetti - arch. M. Piccardi - ing.C. Vitale - località S.Polo - Lonato d/G (Bs)

VINCOLI CULTURALI	Tipologia	
VINCOLI AMMINISTRATIVI	Tipologia	
ZONIZZAZIONE ACUSTICA	Classe	classe I
PIANO PROTEZIONE CIVILE	Tipologia	
IMPIANTI TELECOMUNICAZIONE	Tipologia	

ACCESSIBILITA' E FRUIZIONE	Punteggio	<input type="text"/>	Accessibilità	indiretta
	Punteggio	<input type="text"/>	Servizi disponibili	fermata mezzi pubblici
	Punteggio	<input type="text"/>	Fruibilità	ad orari ridotti
	Punteggio	<input type="text"/>	Bacino di utenza	
	Punteggio	<input type="text"/>		
Giudizio	<input type="text"/>			

CONSERVAZIONE EDILIZIA	Punteggio	<input type="text"/>	Stato	buono
			Anno	2002

si parz. no non prev.


QUALIFICAZIONE ENERGETICA	Attestato certificazione Energetica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	classe	<input type="text"/>			
	Impianti solari	<input type="text"/>			

GRADO DI SICUREZZA	Punteggio	<input type="text"/>	Conformità norme antisismiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Punteggio	<input type="text"/>	Conformità barriere architettoniche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Punteggio	<input type="text"/>	Conformità impianti elettrici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Punteggio	<input type="text"/>	Conformità impianti idro-termo-sanitari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Punteggio	<input type="text"/>	Impianto ascensore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Punteggio	<input type="text"/>	Impianto antintrusione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Punteggio	<input type="text"/>	Conformità antincendio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Punteggio	<input type="text"/>	C.P.I.	<input type="text"/>				

SINTESI QUALITATIVA	Giudizio qualitativo sugli spazi	<input type="text"/>
---------------------	----------------------------------	----------------------

Necessità interventi

Potenzialità e previsioni



VIA PERUGINO